

Ventilación Durante Pintura por Aspersión

OFICIO: PANELES DE YESO Y PINTURA

GUÍA PARA LÍDER: 8-12 MINUTOS

UTILICE SOLO LO QUE APLIQUE HOY

NOTA PARA EL LÍDER

No lea esta hoja palabra por palabra. Elija las secciones que correspondan a la tarea de hoy, señale el equipo y área reales y haga que la cuadrilla responda en voz alta.

POR QUÉ IMPORTA

Esta charla de seguridad sobre «Ventilación Durante Pintura por Aspersión» ayuda a la cuadrilla a revisar exposición a polvo, vapores, fibras, salpicaduras o sustancias químicas y la necesidad de ventilación, higiene y EPP adecuados. Úsela antes del trabajo para confirmar el método, los controles, el estado del equipo y las responsabilidades de cada persona. Los peligros para la salud se subestiman porque el daño puede no ser inmediato. Polvos, humos, vapores, fibras y químicos pueden acumular exposición durante minutos, horas o años. La cuadrilla debe saber qué sustancia hay, cómo ocurre la exposición y qué controles van antes del EPP.

ESCENARIO PARA DISCUTIR

En Ventilación Durante Pintura por Aspersión, aparece un material, recubrimiento o etiqueta que no coincide con lo esperado. ¿Qué información debe confirmarse antes de alterarlo o usarlo?

ANTES DE COMENZAR

- Identifique producto/material y revise SDS, estudio o información de exposición antes de alterar/usar.
- Instale primero el control de ingeniería: ventilación, método húmedo, HEPA, contención u otro indicado.
- Verifique EPP/respirador, higiene y limpieza antes de exponer a la cuadrilla.
- Antes de iniciar «Ventilación Durante Pintura por Aspersión», revise exposición a polvo, vapores, fibras, salpicaduras o sustancias químicas y la necesidad de ventilación, higiene y EPP adecuados y confirme qué control se aplicará a cada exposición.
- Seleccione guantes, protección ocular, ropa y protección respiratoria compatibles con el contaminante real.

SECUENCIA / CONTROLES SEGUROS

- Antes de iniciar «Ventilación Durante Pintura por Aspersión», revise exposición a polvo, vapores, fibras, salpicaduras o sustancias químicas y la necesidad de ventilación, higiene y EPP adecuados y confirme qué control se aplicará a cada exposición.
- Seleccione guantes, protección ocular, ropa y protección respiratoria compatibles con el contaminante real.
- Use ventilación, extracción o control de polvo apropiados para el producto, el método de aplicación y el espacio de trabajo.
- Detenga el trabajo ante materiales sospechosos que requieran evaluación, contención, autorización o personal especializado.

PREGUNTAS QUE DEBEN CAMBIAR EL TRABAJO

1. ¿Qué material/contaminante está presente y dónde está la SDS, estudio, etiqueta u otra confirmación?
2. ¿Qué control de ingeniería hace el trabajo principal: ventilación, método húmedo, HEPA, contención o sustitución?
3. ¿Cómo sabremos que ese control no está funcionando antes de una exposición importante?

ERRORES COMUNES

- Dependencia de respirador/guantes cuando falta o falla el control de ingeniería.
- Alterar un material sin confirmar qué es ni cómo se controla la exposición.
- Limpiar en seco/aire comprimido y devolver contaminación a la zona respiratoria.

DETENGA Y REPLANTEE SI...

- Se desconoce el material, contaminante u hoja SDS, o el control previsto no corresponde al producto/tarea.
- No funcionan la ventilación, métodos húmedos, extracción HEPA, contención u otros controles de ingeniería.
- No se pueden cumplir las condiciones del programa de respiradores/EPP o un trabajador presenta síntomas.

4. ¿Qué EPP/respirador se requiere después de aplicar controles superiores y cuáles son sus límites?
5. ¿Alguien notó polvo, olor, irritación u otra señal de que el control de exposición no daba abasto? ¿Qué cambiamos para evitarlo aquí?

APLÍQUELO EN EL TRABAJO

Muestre producto/material, control de exposición y método de limpieza, no solo el EPP.

ANTES DE INICIAR EL TRABAJO

Antes de comenzar, cada persona debe poder explicar el peligro, señalar el control que se usará hoy y nombrar la condición que obligaría a detener el trabajo.

ASISTENCIA Y FIRMAS

Ventilación Durante Pintura por Aspersión

Proyecto / Trabajo:		Fecha:	
Líder de charla:		Lugar:	

RECONOCIMIENTO DE LA CUADRILLA

Al firmar, los asistentes confirman que participaron en esta charla y tuvieron oportunidad de plantear preguntas del trabajo. Las firmas no sustituyen capacitación, cualificaciones, permisos o certificaciones requeridas.

#	Nombre	Empresa / Oficio	Firma
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

PREGUNTAS / CONDICIONES / ACCIONES CORRECTIVAS

REVISIÓN AL CERRAR LA CHARLA

☐ La cuadrilla puede señalar el peligro principal.	☐ El control crítico está colocado y se puede usar.
☐ El responsable / revisión está claro.	☐ Se hablaron condiciones de parada / revisión del plan.